

## 災害発生概要

### 1. 災害発生状況

- (1) 発生日時 令和元年10月5日(土曜日) 13時30分頃
- (2) 被災者 女性(47歳)
- (3) 発生状況 活動の準備(境界の刈払い等)の際、カシ(元口直径20cm 写真1・写真2)の倒木を処理するため、チェーンソーで枝払いを実施したところ、キックバックが発生し、左手親指付け根にチェーンソーの刃が当たり被災した。枝払いの際に死角にあった枝等がガイドバーの先端に触れてキックバックが発生したことが原因と思われる。

### 2. 対応経過

- 13時30分頃 事故発生
- 13時45分頃 活動組織のメンバーの自家用車で病院に搬送

### 3. 負傷の状況

- 左手親指付け根を切創し、2針縫合した。
- 5日間の通院、抜糸を行い完治した。

### 4. その他

- (1) 当日の装備状況
  - ヘルメット、手袋、着用。チャップスは不着用
- (2) 保険加入
  - JA イベント保険に加入
- (3) 資格取得関係
  - 被災者は、刈払機取扱作業安全衛生教育を受講している。
  - また、チェーンソーの取扱いについては、活動組織で開催した安全講習会において、伐木、チェーンソー作業従事者特別教育の受講者による講習を受講している。

以上

## 災害発生現地写真

写真1



枝払い実施中に災害  
が発生した箇所

写真2



枝払いを実施した倒木  
カシ（元口20cm）